



клеевого шва при склеивании сиденьев стульев, тем не менее, может быть высокой (+90°C), что, главным образом зависит от качества используемого облицовочного материала и его свойств склеивания.

Склеивание, проведенное без использования отвердителя, можно активировать в течение 7 суток.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

При склеивании следует соблюдать инструкцию изготовителя пленки и станка. Склеиваемые поверхности должны быть очищенными от пыли, жира и т.п.

Если применяется лишь небольшое количество клея, необходимо проводить испытания для обеспечения достаточной прочности клеевого шва.

Клей наносится воздушной форсункой или аппаратом для напыления под высоким давлением.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать попадания свежего клея на кожу. Промывную воду рабочих инструментов можно сливать в канализацию. По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре +20°C 12 месяцев. **ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!**

После длительного хранения клей следует тщательно перемешать перед использованием.

ВНИМАНИЕ

При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.

Тел. бесплатной горячей линии по России: **+7 800 333 3033.**